

استمارة حالة المبنى، و الأمن والسلامة:

م	المؤشر	التوفر		نتائج الفحص
		موجود	غير موجود	
١. المواصفات التربوية للمبنى:				
(أ) حالة المبنى:				
١	تتوافر وسائل التخلص من القمامة بطريقة صحيحة، وصحية.	موجود		
٢	يتوافر على الأقل خط تليفون.	موجود		
٣	يوجد تبادل لوقت الفسحة في حالة وجود أكثر من حلقة تعليمية في مبنى واحد.	موجود		الصفوف الأول ، والثاني فترات لهم وقت فسحة يختلف موعدة عن الصف الثالث " حصص" لنفس المؤسسة
٤	تتحقق سلامة المبنى، من حيث: الحوائط، والسلالم.	موجود		
٥	يتم الحرص على ألا تؤدي التعديلات على المبنى إلى التأثير السلبي في مخارج الهروب، وتأمين سلامة المبنى.	موجود		
٦	توجد صيانة دورية مستمرة للمبنى المدرسي، والنوافذ الزجاجية.	موجود		
٧	توجد تجهيزات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الحركية). (لمدارس الدمج- ضعاف البصر والمكفوفين بالمعاهد الأزهرية).	موجود		يوجد فصل ، ودورة مياه لذوي الاحتياجات الخاصة
(ب) الفصول الدراسية:				
١	يوجد عدد مناسب من المناضد، والكراسي المناسبة للمرحلة العمرية.	موجود		
٢	تقع السيورة على موقع وارتفاع مناسب من أطوال المتعلمين.	موجود		
٣	تتوافر منضدة وكرسي للمعلم داخل الفصل.	موجود		
٤	تتوافر دواليب لحفظ، وتخزين الأدوات، والمواد التعليمية المستخدمة.	موجود		
٥	يوجد مكان مناسب للتربية الزراعية.	موجود		

٦	تتوافر دواليب لحفظ، وتخزين الأدوات، والمواد التعليمية المستخدمة.	موجود	
٧	توجد غرفة للتربية الموسيقية.	موجود	يستخدم الفصل للداريين لعدم وجود متخصص للتربية الموسيقية
٨	توجد غرفة للاقتصاد المنزلي (مدارس البنات).	غير موجود	المؤسسة بنون
٩	تبعد المكتبة عن مصادر الضوضاء الخارجية، أو الداخلية (الورش والفناء).	موجود	
١٠	توجد إضاءة مناسبة بالمكتبة.	موجود	
١١	توجد حجرة مجهزة للإذاعة المدرسية.	غير موجود	يتم تنفيذ فعاليات الإذاعة بغرفة الاخصائى الاجتماعى
١٢	تتلاءم الفصول والمعامل للأنشطة التربوية.	موجود	
(ج) المعامل بالمؤسسة:			
١	تتنوع المعامل بالمؤسسة (حاسب آلي - علوم.....).	موجود	
٢	تتوافر بالمعمل ممرات بين صفوف المقاعد، تسمح بحرية الحركة والرؤية.	موجود	
٣	يزود المعمل بصندوق للإسعافات الأولية.	موجود	
٤	تستخدم أساليب تهوية صناعية، وشفاطات بالمعامل.	موجود	لا توجد شفاطات ، ولكن توجد مراوح
٥	تحتوي الورشة على المواد الخام، والاحتياجات اللازمة؛ لممارسة المتعلمين للأنشطة..	موجود	توجد ورشة مجال صناعي

٢. الأمن والسلامة:

١	تخلو الطرقات مما يعوق حركة المشاة	موجود	
٢	تغطي المصارف والحفر القديمة وجميع الأماكن، التي قد تمثل خطورة على الأطفال.	موجود	
٣	تصمم الممرات بطريقة تمنع تجمع المياه بها.	موجود	
٤	إذا استخدمت النوافذ الزجاجية في الطرقات، فإن ارتفاع الزجاج عن الأرضية لا يقل عن ارتفاع متر.	موجود	
٥	يتم التفتيش على مطافئ (طفايات) الحريق، وصيانتها بشكل دوري من قبل شخص مؤهل.	موجود	
٦	يوجد عدد كاف من طفايات الحريق وتوضع في أماكن ظاهرة، يسهل الوصول إليها.	موجود	
٧	وجود توصيلات كهربائية ذات جهد عال، لم تكن موجودة في التصميم الأصلي، مما تسبب خطورة.	غير موجود	
٨	عند استخدام الأجهزة الكهربائية الصغيرة الحجم يتم التأكد من أن التوصيلات الكهربائية في الفصول، والمعامل، والورش تتحمل الإجهادات المطلوبة، والمتوقعة في المستقبل.	موجود	
٩	يتم تعليم التلاميذ الاستخدام الصحيح والأمن للأجهزة والمواد الكيماوية، بحيث يكتسب المتعلمون العادات السليمة والأمانة في حياتهم اليومية.	موجود	
١٠	يلم معظم المعلمين والمتعلمين بمبادئ الإسعافات الأولية، ويتم تدريبهم عليها.	موجود	تم وضع خطط للتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية للتأكيد
١١	توجد سلال مهملات وغيرها من صناديق تجميع المخلفات مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال.	موجود	

التعليم قبل الجامعي - مرحلة التعليم الأساسي (مؤسسة السادات الإعدادية بنين بكفر صقر) حالة المبنى الامن والسلامة

١٢	لا يصرح بالوصول إلى أماكن تخزين السوائل القابلة للاشتعال إلا لأشخاص مختارين.	موجود	
١٣	تقوم إدارة المدرسة ومدرسوها بفحص يومي لكل وسائل الخروج؛ للتأكد من حسن أدائها.	موجود	
١٤	يتم إعداد خطة لإخلاء المبنى، توافق عليها الجهة الرسمية المختصة.	موجود	وضعت هذه الممارسة بخطط الامن والسلامة للتأكيد عليها
١٥	لا يقل عدد التدريبات التي تتم في العام الدراسي الواحد عن تدريبين للأمن والسلامة.	موجود	
١٦	تلقى محاضرات في كيفية الوقاية من الحريق، والقواعد الواجب إتباعها لإخلاء المباني، ويتم التدريب على الإجراءات الواجب إتباعها عند اندلاع حريق بمساعدة الجهود الرسمية المختصة، ويشترك فيها التلاميذ والمعلمون.	موجود	تم وضع خطط للتدريب على كيفية الوقاية من الحريق للتأكيد
١٧	يتم تعيين أمين لكل صف من الصفوف المتقدمة؛ للمساعدة في التنفيذ الصحيح للتدريب على إخلاء المبنى، ويحدد بديلان على الأقل؛ لضمان الأداء السليم للتدريب في حالة غياب الأمين الأساسي.	موجود	وضعت هذه الممارسة بخطط الامن والسلامة للتأكيد عليها.
١٨	تم تحديد نقطة معينة خارج المبنى، بحيث تبعد عن المبنى بقدر كاف، يمنع تعرض التلاميذ للخطر، أو إعاقة أجهزة الإطفاء.	موجود	وضعت خطة لإعادة تحديد مكان التجمع بسبب التحديثات التي تمت بالفناء
١٩	يتم الإنذار من الحريق لأغراض التدريب، باستخدام جهاز إنذار الحريق، وليس باستخدام جرس المدرسة.	موجود	وضعت هذه الممارسة بخطط الامن والسلامة للتأكيد عليها
٢٠	تتوافر المياه الصالحة للشرب في موقع المدرسة.	موجود	
٢١	تتوافر شبكة صرف صحي سليمة بالموقع.	موجود	
٢٢	تتوافر شبكة كهرباء تعمل بكفاءة بالموقع.	موجود	

التعليم قبل الجامعي - مرحلة التعليم الأساسي (مؤسسة السادات الإعدادية بنين بكفر صقر) حالة المبنى الامن والسلامة

٢٣	توجد أبواب طوارئ عاملة في المعامل (لا ينطبق على كل المراحل الدراسية).	غير موجود
----	---	-----------

٢٤	يوجد بالمدرسة عدد كاف من مطافئ (طفايات) الحريق الصالحة للاستخدام.	موجود
٢٥	يوجد باب للطوارئ في المعمل.	غير موجود
٢٦	توجد بالمعامل ستائر معالجة ضد الاشتعال.	موجود